

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Client : Rinox | V/Réf. : |
| Projet : Essais de contrôle | N° Projet : P005161-502 |
| Endroit : | Éch. n° : 003 |

1.0 DÉTAILS

Élément : Modèle PALAZZO

Date de fabrication : Inconnue

2.0 RÉSULTATS

| Échantillon n° | Dimension (mm) | Perte après 28 cycles | | Perte après 49 cycles | |
|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | g | g/m ² | g | g/m ² |
| A | 134,47 x 137,20 | 0,2 | 10,8 | 0,6 | 32,5 |
| B | 130,93 x 156,98 | 0,1 | 4,9 | 0,3 | 14,6 |
| C | 131,46 x 282,48 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 45,8 |
| | Moyenne | | 5,2 | | 31,0 |
| | Exigences | | maximum 300 g/m ² | | maximum 800 g/m ² |

3.0 REMARQUES

Un astérisque accompagne tout résultat individuel non conforme.

Le prélèvement et le transport des échantillons ont été effectués par un représentant du client.
Échantillons reçus le 15 novembre 2007.

La confirmation des essais a été reçue le 20 décembre 2007.

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|------|
| Préparé par | Date | Approuvé par | Date |
| Martin Henry, technicien | 2008-04-23 | Claire Pelletier, chargée de projet | |